

JAWA 50

TYP

220. 100
223. 200



POVAŽSKÉ STROJÁRNE, N. P.,
POVAŽSKÁ BYSTRICA

JAWA JAWA



JAWA JAWA

NÁVOD NA OBSLUHU


ĽAHKÝ OSKÚTROVANÝ MOTOCYKEL

JAWA 50, typ - 220.100 a 223.200

NÁVOD NA OBSLUHU A UDRŽIAVANIE

Vydanie 9.

Obsah valca	50 cm ³
Maximálny výkon	3,5 K (2,6 kW) pri 6500 ot./min.
Výrobca	Považské strojárne, n. p. Považská Bystrica



1. Lahký oskútrovaný motocykel Jawa 50, typ 220.100

Lahký oskútrovaný motocykel Jawa 50, typ 220 . 100, ktorý ste si zakúpili, prešiel dlhým vývojom cez staršie typy známych motocyklov Jawa 50—550, 555 a J—05. Pri jeho konštrukcii využili sa bohaté skúsenosti z dlhodobej prevádzky predchádzajúcich typov a zaviedli sa mnohé konštrukčné novinky.

Moderná konštrukcia, zvýšený výkon motora, zlepšené perovanie a dokonale krytie zaručuje Vám spoloahlivú a pohodlnú jazdu a ľahké ovládanie vozidla.

Táto príručka Vám pomôže oboznámiť sa s Vaším strojom, poznať jeho súčiastky a ich činnosť. Poradí Vám, ako robiť údržbu a ako odstrániť prípadné drobné závady. Vo viaľnom záujme dbajte na pokyny uvedené v príručke, zabráňte tak pri padnému poškodeniu Vášho stroja!

Prajeme Vám tisíce krásnych a radostných kilometrov s Vaším novým motocyklom!

**POVAŽSKÉ STROJÁRNE,
národný podnik,
Považská Bystrica**

Upozornenie:

Vyhradzujeme si všetky zmeny, vyplývajúce z vývoja, oproti vyobrazeniam a opisom uvedeným v návode.

OBSAH

I. Technické údaje a jazdný návod	5
1. Technické údaje	5
2. Zabehávanie nového stroja	7
3. Jazdný návod	12
4. Zoznam náradia	17
II. Údržba	18
1. Čistenie stroja	18
2. Mastenie stroja	18
3. Nastavenie bŕzd	23
4. Pneumatiky	24
5. Napínanie reťaze	26
6. Spojka a jej nastavenie	27
7. Karburátor JIKOV 2917 PSb	29
8. Údržba elektrického zariadenia	31
9. Nastavenie svetlometu	33
10. Dekarbonizácia	34
11. Prehľadná tabuľka údržby vozidla	35
III. Demontáže a montáže bez špec. náradia	38
1.—4. Demontáž kolies a ich ložísk	38
5. Odklopenie sedla	42
6. Demontáž a montáž krytov	42
7. Demontáž a montáž valca motora	44
8. Výmena priesnych krúžkov	45
9. Demontáž svetlometu	46
10. Demontáž kľzákov	47
11. Zadná kyvná vidlica	48
12. Výmena ohyb. hriadeľa rýchlomeru	48
13.—15. Výmena lanka plynu, spojky a brzdy	49
16. Vybratie motora z rámu	52
IV. Tabuľka porúch a ich odstránenie	55
V. Jawa 50 — typ 223.200	63
Zoznam záručných opravovní n. p.	
Mototechna	64
Zoznam predajní náhradných dielov	66

I. TECHNICKÉ ÚDAJE A JAZDNÝ NÁVOD

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Jawa 50, typ 220 . 100

Motor — dvojdobý vzduchom chladený jednoválcový

Vŕtanie valca/zdvih piesta — 38/44 mm

Obsah valca — 50 cm³

Kompresný pomer — 1:9,2

Palivo — Benzín 84 Okt.

Maximálny výkon motora — 3,5 K (2,6 kW) pri 6500 ot./min.

Obsah palivovej nádrže — 5,5 l, rezerva 0,75 l

Hmotnosť vozidla bez paliva 65 kg ± 2 %

Užitočná hmotnosť — 150 kg

Primárny prevod refazou — ČZ-Favorit 3/8" × 3/8", 44 čl. (ČSN 02 3321.1)

Sek. prevod refazou — 12,7 × 5,2; 109 + 1 článkov

Celkové prevody: I II

1. prevod stupeň	1:27,72	1:30,03
------------------	---------	---------

2. prevod. stupeň	1:15,18	1:16,44
-------------------	---------	---------

3. prevod. stupeň	1:10,27	1:11,13
-------------------	---------	---------

I — pri sekundárnom prevode 13/55 zubov

II — pri sekundárnom prevode 12/55 zubov

Karburátor — Jikov 2917 PSb (hlavná tryska 68, tryska voľnobehu 38)

Rozmery pneumatík: 2,50 × 16" — predná

2,75 × 16" — zadná

Vzájomná vymeniteľnosť kolies len bez pneumatík.
čelusťové brzdy — Ø 125/20 mm


Predné perovanie — teleskopická vidlica, zdvih 90 mm

Zadné perovanie — kyvná vidlica s tlmičmi, zdvih 85 mm

Magneto — 6 V s vinutiami pre napájanie zapalovacej clevky, žiarovky reflektora 25/25 W a žiarovky číslovky 5 W

Zapalovacia clevka — 8 V, 02-9210.30

Zapalovacia sviečka — PAL 14-8R s odrušovacím odporem




2. Ovládanie vozidla. 1. Spínacia skrinka, — 2. Páčka prednej brzdy, — 3. Otočná rukoväť plynú, 4. Preplavovací kolík karburátora, — 5. Páka nožnej brzdy, — 6. Startovacia páka, 7. Výpustný kohút, — 8. Páčka spojky, — 9. Tlačidlo bzučiaka, — 10. Prepinač svetiel, — 11. Zasúvacia páka prevodových stupňov.

Zataženie	1 osoba	2 osoby
Maxim. rýchlosť	60 km/h	50 km/h
Priem. spotreba	2,3 l/100 km	3,2 l/100 km
Maxim. stúpavosť	25 %	15 %

2. ZABEHÁVANIE NOVÉHO STROJA

Pri preberaní nového stroja odporúčame zákazníkovi, aby prekontroloval vybavenie stroja (náradie) a stav oleja v prevodovej skriní. Výšku hladiny určuje otvor uzavretý skrutkou M 6×8 (obr. 6).



3. Ľahký oskútrovaný motocykel Jawa 50, typ 220 . 100


- pohľad na zadnú časť stroja.
- 1. Zadné koleso
- 2. Teleskopický tlmič — 3. Palivová nádrž —
- 4. Uzáver palivovej nádrže — 5. Výpustný kohút —
- 6. Náhon rýchliomera — 7. Ohybný hriadeľ rýchliomera — 8. Sekundárna reťaz — 9. Motor —
- 10. Startovacia páka.

Riadne zabehnutie nového motocykla silne ovplyvňuje jeho výkon, spotrebu a trvanlivosť.

Pri zabeňávaní sa riadime týmito pokynmi:

a) Pohonnú zmes miešame v predpísanom pomere oleja a benzínu podľa tabuľky mastenia.

b) V zábehu (do 1500 km) jazdíme na jednotlivých prevodových stupňoch maximálne týmito rýchlosťami:



4. Rez motorom

- I. prevodový stupeň — 17 km/h
- II. prevodový stupeň — 33 km/h
- III. prevodový stupeň — 48 km/h


Na prvom prevodovom stupni nejazdíme zbytočne dlho. Najmenej prvých 600 km môže jazdiť na vozidle len jedna osoba.

c) Pri dlhých jazdách bez zastavenia odporúčame motor chladíť občasným vypnutím zapalovania a pridaním plynu (hlavne pri jazde z kopca, bez vyradenia rýchlosného stupňa).


d) Pri zastavení necháme motor bežať na voľno-bežných otáčkach.

e) Pri jazde do kopca včas zasúvame nižší prevodový stupeň.


f) Občas prekontrolujeme dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc i u lúčov kolies.




5. Výpustná skrutka oleja



6. Plniaci otvor (1), kontrolný otvor hladiny oleja (2) a zasúvacia páka prevodových stupňov (3).



7. Zdroje a spotrebíče elektrického prúdu. 1. Zapalovacia sviečka, — 2. Bzučiak, — 3. Spínač svetiel a zapalovania, — 4. Svetlomet, — 5. Prepínač svetiel a tlačítko bzučiaka, — 6. Zapalovacia cievka, — 7. Magneto (na pravej strane), — 8. Koncové svetlo



Zárovka reflektoru — 6 V, 25/25 W

Zárovka číselovky — 6 V, 5 W

8. Schéma elektrického zapojenia


g) Po ubehnutí 500 km vypustíme olej z prevozovej skrínnej. Vypláchneme ju vyplachovacím olejom a znova naplníme (viď časť II, kapitola 2).

h) Druhý raz vymieňame olej po ubehnutí 1000 km.

3. JAZDNÝ NÁVOD

A. Pred jazdou sa presvedčíme:

1. Či je v nádrži palivo. (Uzáver sa otvára otáčaním vľavo). Pohonná zmes zmiešaná ako je uvedené v tabuľke mastenia. Nádrž plníme cez lievú opatrený sitom.
2. O správnej činnosti bŕzd, svetiel a bzučiaka.
3. Či máme so sebou: náhradné diely (dušu, zapalovaču sviečku, žiarovky) náradie (hustilku, a klúče), zdravotnícke prostriedky (obváz a dezinfekciu).
4. O hustenej pneumatík (majú mať: predná 1,5 atp, [147 k Pa], zadná 1,9 atp, [186 k Pa].
5. Či je zasunutý neutrál.



9. Polohy páčky výpustného kohúta A) hlavný prívod paliva, B) rezervný prívod paliva, C) prívod paliva uzavretý.

B. Spustenie motora

1. Otvoríme výpustný kohút palivovej nádrže cez otvor na pravej strane zadného krytu (obr. 9).
2. Preplavíme karburátor stlačením preplavovacieho kolíka cez otvor na pravej strane predného krytu (obr. 21).
3. Páčku spínača zapalovania v kryte svetlometu zasunieme do strednej polohy (obr. 8).
4. Zošliapnutím štartovacej páky (v smere jazdy) spustíme motor. Pre uľahčenie štartu pri zohriatom motore motocykel naklonte na pravú stranu.

Ak sa u motocykla Jawa 50 stlačí páka spojky pred naštartovaním, pri štartovaní spojka preklzuje. Preto pred naštartovaním a pri štartovaní motora sa páčka spojky nemá zbytočne stláčať. Keď sme páčku náhodou stlačili, potom motor naštartujeme roztažením vozidla.

Upozornenie. Stojan nie je dimenzovaný pre zataženie jazdcom. Ak je motocykel postavený na stojane, nesadáme naň a neštartujeme motor.

C. JAZDA

Rozjazdenie. Pri zasúvaní I. prevodového stupňa stlačíme páčku spojky. Spičkou ľavej nohy jemne zodvihneme zasúvaciu páku prevodových stupňov až k hornému dorazu a súčasne so strojom mierne pohneme, až sa nám zasunie I. prevodový stupeň (obr. 8). Za súčasného pridávania plynu pomaly a plnule uvoľňujeme páčku spojky (najmä v druhej polovici zdvihu, keď motor už zaberá), aby rozbiehanie bolo rovnomerne. Pri rýchlosťi 15 až 21 km/h. stlačíme páčku spojky a súčasne uberieme plyn. Spičkou ľavej nohy stlačíme zasúvaciu páku až k dolnému dorazu a uvoľníme ju. Tým máme zasunutý II. prevodový stupeň. Rýchle povolíme páčku spojky a potom pridáme plyn.

• Pri dosiahnutí rýchlosť 28 až 40 km/h. zasúme podobným spôsobom tretí prevodový stupeň.

Pri manipulácii so zasúvacou pákou nepoužívame veľkej sily, aby nedošlo k poškodeniu prevodového mechanizmu a ohnutiu zasúvacej páky.

Pri jednotlivých prevodových stupňoch je možno používať tieto rýchlosťi:

- I. prevodový stupeň — 0—20 km/h.
- II. prevodový stupeň — 15—40 km/h.
- III. prevodový stupeň — nad 30 km/h.

Najhospodárnejšie a najvýhodnejšie je však používať tieto stredné hodnoty rýchlosťi:

- I. prevodový stupeň — 10—20 km/h.
- II. prevodový stupeň — 18—34 km/h.
- III. prevodový stupeň — 31—50 km/h.

Rýchlosť, pri ktorej sa presúvajú prevodové stupne i použitie určitého prevodového stupňa pre požadovanú rýchlosť (napr. rýchlosťou 30 km/h., možno jazdiť na II. i III. prevodovom stupni) je závislá od zataženia vozidla, od druhu vozovky a jej stúpania, od sily a smeru vetra a podobne. Za príaznivých podmienok presúva sa z I. prevodového stupňa na druhý pri nižšej rýchlosťi napr. 15 km/h., za sťažených podmienok je potrebné na prvom prevodovom stupni vytotiť na plnú rýchlosť (až 20 km/h.) a až potom zasunúť druhý prevodový stupeň. Podobne sa zasúva i tretí prevodový stupeň pri rýchlosťach 25—40 km/h. Pri zábehu vozidla je potrebná za sťažených podmienok použiť krátkodobe i spomínané vyššie rýchlosťi na prvom a druhom prevodovom stupni pri presúvaní na vyšší prevodový stupeň, ktoré sú vyššie ako dovolené maximálne rýchlosťi pre zábeh vozidla.

Jazda do kopca. Ak motor stráca pri 3. prevodovom stupni za jazdy do kopca obrátky, treba zasunúť nižší prevodový stupeň. Toto spätné zasu-

nutie vykonáme pri vypnutej spojke a prívretom plynne zodvihnutím zasúvacej páky smerom hore. Zasúvanie nižších prevodových stupňov treba robiť rýchlejšie ako zasúvanie vyšších prevodových stupňov, pretože po vypnutí spojky v kopci stráca motocykel rýchlosť.

Prvú rýchlosť zasúvame rovnakým spôsobom.

Pri menení prevodu si treba uvedomiť: po zasúvnutí vyššieho prevodového stupňa pracuje motor na nižších obrátkach ako predtým. Pri väčšom zatažení motora, keď klesajú obrátky, nesnažíme sa tieto zvýšiť tým, že stlačením páčky spojky necháme spojku preklzovať. Pri preklzovaní spojky sa lamely trením silne zohrievajú a môže dôjsť k ich spáleniu.

Brzdenie. Pri jazde z kopca alebo keď chceme zastaviť (zmieriť rýchlosť) použijeme brzdu. Za súčasného ubratia plynu zošliapneme najprv zadnú brzdu a až potom použijeme prednú brzdu. Pokial to situácia dovoluje brzdíme opatrne a postupne, pretože energické brzdenie privádzza kolesá do šmyku.

Zvlášť opatrne treba brzdiť na klzkom teréne a na rozhraní bezprašných a prašných vozoviek.

Zastavenie. Pri zastavovaní ubertelem plyn, stlačíme páčku spojky, zabrzdíme a zasunieme neutrálnu polohu medzi prvým a druhým prevodovým stupňom. To dosiahneme polovičným zošliapnutím (nadvihnutím) zasúvacej páky, než akého treba na zasunutie prevodu. Motor zastavíme otočením páčky spínača vľavo (obr. 8). Po zastavení nezabudneme uzavrieť prívod paliva (obr. 9). Pri ukončení dennej jazdy necháme motor bežať po uzavretí prívodu paliva v miernych obrátkach tak dlho, až sa palivo v karburátore spotrebuje. Olej obsiahnutý v pohonnej zmesi sa v klude v karburátore usadzuje a môže upchať trysku.

Jazda v noci. Pri jazde za tmy (v hmle) zapojíme svetlomet a koncové svetlo otočením páčky

spínača vpravo (obr. 8). Diaľkové a tlmené svetlo prepíname páčkou prepínača na ľavom riadiidle. Pri zapojených svetlach následkom poklesu napäťia bzučiak nesignalizuje. Preto výstražné znamenie treba dávať prepínaním svetiel (blendovaním).

D. Predchádzanie poruchám

Pri nedodržiavaní pokynov pre zábeh i ďalšie používanie vozidla, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Najčastejšou závadou nesprávne vykonávaného zábehu je zapečenie piestnych krúžkov v drážkach, čo má za následok zníženie výkonu motora, prípadne i zadrenie piesta.

Často nedôjde ani k zjavnému defektu, ale zly zábeh sa prejaví väčším optrebovaním súčiastok a v podstatnom zvýšením spotreby paliva.

Zadretie piesta býva zavinené prehriatím motora, ktoré je pravidelne sprevádzané charakteristickým jemným zvonením motora. Ak začujeme tento zvuk, musíme zapaľovanie ihned vypnúť, aby sa motor čerstvou, nezapálenou zmesou ochladil.


V prípade, keď pocítujeme, že motor prestáva ťahať, je to taktiež príznakom zadierania, treba vypnúť spojku a zastaviť. V prípade zadretia piesta necháme motor vychladnúť a pokúsimo sa ho opäť naštartovať. Po návrate skontrolujeme stav piesta, piestnych krúžkov a vnútrajších valcova. Ak vyžaduje opravu, vždy ju ponecháme odbornej dielelni.

Motoru škodí, keď ho necháme dlho bežať na vysokých obrátkach na mieste, lebo nie je chladený ako pri jazde. Nenecháme zbytočne dlho vypnutú spojku, lebo korkové vložky lamely by sa rýchle opotrebovali. Pri jazde do kopca nepomáhamo nikdy motoru tým, že necháme spojku „preklzovať“, ale včas zasunieme nižší prevodový stupeň. Na tento však nejazdíme zbytočne dlho.

4. ZOZNAM NÁRADIA POTREBNÉHO PRE ÚDRŽBU A MONTÁZ LAHKÉHO MOTOCYKLA

1. Obal na náradie — PVC
2. Zámkový uzáver, typ 1304
3. Kľúč kombinovaný 27×17
4. Kľúč sviečky
5. Kľúč rúrkový 10
6. Mišerka
7. Montážna páka
8. Skrutkovač č. 3
9. Kľúč kombinovaný
10. Hustilka
11. Rukoväť
12. Skrutkovač Velamos

Hustilka je uložená pod sedlom. Ostatné náradie je uchytené na ráme pod predným krytom gumovými pásmi.



10. Uzámykanie vozidla.

II. ÚDRŽBA

1. ČISTENIE STROJA

Jednoduchá hladká línia stroja umožňuje ľahké čistenie motocykla. Stroj umývame vodou, najlepšie špongiou. Časti znečistené olejom a prachom umývame petrolejom. Pri umývaní stroja dbáme, aby voda nevnikla do karburátora, bfz a do elektrovýzbroje.

Chrómované a lakované časti usušíme a vyleštíme flanelom alebo jeleňou kožou. Lakované časti odporúčame občas leštiť leštiacou pastou na laky. Vodu z rebier valca najlepšie odstráníme spustením motoru; po jeho zahriatí sa voda vypari.

Poznámka: Benzín, petrolej a olej rozpúšťajú gumeny (pneumatiky, rukoväte riadiacích, návlečky páčok, gumové bloky zadnej kryvnej vidlice a guma na podlahách). Preto tieto súčiastky chránilime pred stykom s uvedenými kvapalinami.

2. MASTENIE STROJA

Mastenie robíme podľa tabuľky mastenia. Motor je mastený samočinné pridaním automobilového oleja do benzínu v pomere, ktorý je uvedený v tabuľke mastenia.

Prevodovú skriňu kontrolujeme a podľa potreby dopĺňame olejom každých 1000 km až po kontrolný otvor na ľavom veku. Všetok olej vymieňame po ubehnutí počtu km, ako je uvedené v tabuľke mastenia, po jazde, keď je motor i olej teply. Starý olej vypustíme vypúšťacím otvorom na spodnej strane motora. Piniacim otvorom (obr. 6) nalejeme do prevodovej skrine (asi 400 cm^3) vyplachovacieho oleja (OL-B2) a necháme motor bežať asi 10 minút na malých obrátkach (prejdeme malú vzdialenosť). Vystriedame zasunutie všetkých prevodových stupňov. Preplachovaci olej potom vy-

pustíme do čistej nádoby, necháme ustáť a čistý olej môžeme nabudúce použiť znova. Nový olej naliavame po utiahnutí vypúšfacej skrutky tak dlho, až začne vytiekať kontrolným otvorom na lavom veku (asi 500 cm³). Pri zatváraní plniačeho a kontrolného otvoru nesmieme zabudnúť podložiť tesnenie k príslušným skrutkám.

Spojka beží v olejovom kúpeľi (olej z prevodovej skrine).

Teleskopické vidlice mastíme vždy po ubehnutí 1000 km tukom, zriadeným olejom, ktorý dostaneeme do ramien vidlice pomocou tlakovej maznice po odskrutkovani dvoch skrutiek M 6×7 v zadnej časti teleskopických vidlíc (za reflektorom). Po 5000 km vidlicu rozoberieme a dôkladne pre-mastíme tukom.


Kolesá (ložiská) mastíme vždy po ubehnutí 2500 km. Kolesá rozoberieme (viď časť III. kap. 3, 4). Ložiská umyjeme v čistiacom benzine, vysušíme a potom vlastné ložiská naplníme tukom. Priestor tesniacich krúžkov u hriadeľa naplníme tukom asi do jednej tretiny, aby sme zabránili vnikantu nečistôt a vlhkosti. Náboje kolies tukom nepreplňujeme!

Preplnené ložiská hrejú a môže dochádzať k vytiekaniu tuku.


Teleskopické tlmiče zadnej krynej vidlice majú vysokú tlmiacu účinnosť a sú usporiadane tak, aby ich nebolo treba dopĺňovať tlmičovou kvapalinou. Dopĺňovanie tlmičov kvapalinou robíme len vtedy, ak zistíme, že zadná vidlica voľne kmitá, doráža alebo ak z tlmičov vytieká kvapalina. Inak olej vymieňame jedenkrát za dva roky. Doplnenie alebo výmenu kvapaliny v tlmičoch doporučujeme robiť v odbornej dielni.

Primárna reťaz je úplne zakrytá lavým vekom skrine, beží v olejovom kúpeľi a nevyžaduje nijakého ošetrenia. Po opotrebovaní a vytiahnutí ju


treba vymeniť. Pri výmene primárnej retaze musíme rozbrať i spojku. Túto opravu doporučujeme robiť v odbornej dielni, ktorá má na to potrebné náradie.




11. Mastenie častí vozidla.




12. Uvoľnenie poistky
retaze



13. Nastavenie bfzd



14. Mastiaci plán — ľavá strana.



15. Mastiaci plán — pravá strana

Tabuľka mastenia

Po ubehnutí každých km	O	□ □	△
	Prevodový olej PP80	Mastiaci tuk A 00	Mastiaci tuk AV 2
	Miesto mastenia		
900—1000	2 Čapy ručných páčok 5 Rýchlosťná skriňa — {doplnenie} 10 Sekundárna refaz {primastenie}	3 Čap nožnej brzdy 4 Teleskopická vidlica	
2400—2800	7 Čap vahadla prerusovača {kvapka oleja} 14 Lanká	8 Otočná rukoväť plynu 10 Sekunádrna refaz {ponorením do rozohriateho tuku}	7 Plst prerusovača {mierne napustiť tukom a niekoľkými kvapkami 6 Ložiská kolies
4800—5200	16 Hriadeľ rýchlomeru {po odpojení nakvapkať niekoľko kvapiek}	11 Kľúče hľzd (pri dem.) 12 Čap spúšťacej páky 13 Čap stojana 15 Hlava riadenia - po dem., a umyti namastif 17 Prevody - náhon, rýchli.	
3000—5000	5 Rýchlosťná skriňa {výmena oleja}		
	18 Zadné teleskop. tlmiče — doplniť tlmičovým olejom podla potreby (v každom tlmiči olejová náplň 30 ccm). Výmena oleja 1-krát za 2 roky. Pri demontáži tlmiča namastif pružiny tukom A 00.		
	5 Rýchlosťná skriňa — v zábehu po najazdení prvých 500 km a ďalších 3000—5000 km vymeniť olej.		
	Pohonná zmes — olej M2 T s benzínom v pomere 1:30.		

Sekundárnu refaz ošetrujeme po ubehnutí 2500 km. Natočíme spojovací článok retaze na zadné refazové koleso, skrutkovačom uvoľníme poistku [obr. 12], vyberieme ju a refaz je rozpojená. Vyperieme ju v petroleji a drôtenou kefou zbavíme trubých nečistôt. Potom ju znova dôkladne prepláchneme v petroleji. Po uschnutí vložíme retaz asi na 30 minút do mierne rozohriateho 60—70 °C mastiva, pričom s ňou občas pohybujeme, aby zahriata zmes ľahko vnikla do článkov. Potom refaz vyberieme, mastivo necháme stuhnúť a prebytočný tuk z povrchu zotrieme. Refaz je pripravená na spätnú montáž. Pri nasadení dbáme, aby poistka článku smerovala plným oblúčkom v smere pohybu retaze pri jazde.

Inak sekundárnu refaz očistíme drôtenou kefou a namastíme olejom priamo na vozidle podľa potreby po ubehnutí cca 800—1000 km pomocou štetca. Pri trvalých jazdách v daždi a blate pri mastievanej doby primerane skrátime.

Upozornenie: Valec a kľukový mechanizmus musia byť dostatočne mastené olejom. Nedostatok oleja v benzíne zapríčinuje zadretie kľukového mechanizmu. Preto je nutné dodržiavať správny pomer oleja a benzínu. Tento pomer pri nabieraní paliva u čerpacích staníc z automatov nie je zaručený v prípade, keď bol pred motocyklom čerpaný čistý benzín do vozidla so 4-taktným motorem. Zmes oleja a benzínu pre motocykel potom obsahuje málo oleja. Preto je výhodnejšie u čerpacích staníc miešať benzín s olejom na správny pomer v kanvách.


3. NASTAVENIE BŘZD

Brzdy motocykla sú dostatočne dimenzované. Vyžadujú len občasné nastavenie po opotrebení obloženia čelustí. Brzdy nastavujeme predĺžením (skrátením) lanka brzdy tým, že pritiahneme

(prípadne vyskrutkujeme) nastavovaciu maticu [obr. 13]. Ak brzdu nemožno už nastaviť pomocou matice, presadíme kľúč brzdy na drážkovom hriadele a až potom nastavíme brzdu pomocou matice. Po nastavení prekontrolujeme otáčanie kolies. Kolesá sa musia ľahko otáčať.

4. PNEUMATIKY

Trvanlivosť plášta pneumatiky závisí od tlaku vzduchu v duši s ohľadom na zatazenie, ktorému je pneumatika vystavená. Všeobecnej zásadou pri plnení je, aby plášť zachoval i pri plnom zatazení svoj pôvodný tvar. Jazda na nedostatočne nahustených pneumatikách spôsobuje prelamanie kordových vláken v bokoch plášta.



16. Rez ráfikom a pneumatikou — montáž pneumatiky


Tlak v prednej pneumatike má byť 1,5 atm (147 k Pa) a v zadnej 1,9 atm (186 k Pa) pri obsadení jednou osobou. Pri obsadení dvoma osobami tlak v prednej pneumatike má byť 1,9 atm (186 k Pa) a v zadnej 2,3 atm (226 k Pa). Odporúčame kontrolovať tlak manometrom. Upozorňujeme, že pneumatikám škodi olej, benzín a prudké slinco. Pneumatiky občas prezrieme a odstráníme predmety zaseknuté vo vzorku plášta. Netesnosť ventila zistíme po odkrútení člapočky ven-

tila a jeho navlhčení. Keď sa tvoria vzduchové bubliny, vzduch uniká ventilom.

V tom prípade obrátenou čiapočkou dotiahneme kuželku ventila. Ak toto opatrenie nestačí, vykrútime kuželku a nahradíme ju novou. Poškodenú dušu opravíme zalepením. Plášt z ráfika snímame takto:

Vykrútime kuželku — tým vypustíme zvyšok vzduchu. Maticu, upevňujúcu ventil ráfika, odskrutkujeme. Koleso položíme a okraj v mieste protiľahľom ventilu vtlačíme do prehlbeniny ráfiku (obr. 16).

Pomocou montážnych pák prevlečieme okraj plášťa pri ventilu cez okraj ráfika (obr. 17). Prítom treba dbať, aby nebola neopatrnosťou prištipnutá a poškodená duša. Keď bol plášt po celom



17. Montáž pneumatík

obvode prevlečený cez okraj ráfku, vytlačíme ventíl úplne z ráfika a vyberieme dušu.

Po nakrútení kuželky do ventíla a miernom nahustení vzduchom zistíme najlepšie ponorením dušu do vody, v ktorom mieste je poškodená. Miesto si označíme (napr. ceruzkou), dušu usušíme a opravíme týmto spôsobom:

V mieste poškodenia dušu ľahko zdrsníme kúsom skleného papiera. Zdrsnené miesto potrieme lepidlom na gumu. Až keď lepidlo trochu uschne, prilepíme záplatu, ktorú sme predtým zbavili ochranného nálepu. Záplata musí byť pritlačená. Plášť dobre prezrieme, odstránime predmet, ktorý spôsobil závadu a ktorý prípadne v plášti zostal.

Montáž: Dušu čiastočne naplníme, vložíme do plášfa, ktorý jedným okrajom zostal v ráfku, prevlečieme ventíl otvorom ráfku a zaistíme maticou (nedotahujeme). Potom presunieme okraj plášta, najprv v mieste proti ventílu, cez okraj ráfku dovnútra, prídržíme ho v prehľbenom mieste ráfku rukou alebo zošliapnutím a montážnou pákou presúvame plášť postupne na oboch stranách, až dojde k ventílu. Túto prácu konáme opatrne, aby sme nepoškodili dušu. Zalepenie duše je oprava provizórna, urobená na ceste. Trvalú opravu vykoná najlepšie vulkanizačná dielňa. Tak isto dielňa opraví plášť poškodený o ostrý kameň alebo sklo.


5. NAPÍNANIE RETAZE

Uvoľníme najskôr hriadeľ zadného kolesa povolením matíc kľúčmi 19 a 27. Povolíme matice napínákov retaze a rovnomerným zaskrutkováním skrutiek napínákov posúvame os zadného kolesa a tým napíname retaz. Nikdy neotáčame skrutku mi celou silou, lebo by sme poškodili závity. Po nastavení dottiahneme matice osi zadného kolesa a matice napínákov retaze. Správne napäťá retaz

má výkyv 1—2 cm. Dbáme na to, aby zadné koleso sledovalo stopu predného. Prekontrolujeme, prípadne nastavíme zadnú brzdu, aby nepribrzďovala. Napätie retaze kontrolujeme po ubehnutí 1000 km.

6. SPOJKA A JEJ NASTAVENIE


Spojkou prerušujeme prenos krútiaceho momentu od motora k prevodovej skrini. Vypíname ju pred zasúvaním prevodov, aby ozubenie kolies v prevodovej skrini bolo chránené pred nárazmi. Spojka beží v olejovom kúpeli a nevyžaduje okrem nastavenia vôle lanka nijakú starostlivosť.




18. Napínanie retaze

Aby sa zamedzilo nadmernému opotrebovaniu lamiel spojky pri preklizovaní, lamy musia byť dostatočne pritlačené, musí mať páčka spojky vždy malú vôľu (obr. 19). Po čiastočnom normálnom opotrebovaní lamiel táto vôľa zmizne. Preto dosta- točnú vôľu vymedzíme povolením skrutky pravej strany motorového bloku (obr. 20). Povolíme ma- tici (1) i skrutku (2) a po vymedzení vôle ma- tici opäť dotiahneme.

Po preskúšaní vôle ručnej páčky dotiahneme pojistnú maticu.



19. Vôľa spojkovej páčky



20. Nastavenie spojky

7. KARBURÁTOR „JIKOV“ 2917 PSb

Karburátor na stroji je správne nastavený už výrobcom. Správnej činnosti karburátora zodpovedá tryska 68. Preto sa nedoporučuje robiť s karburátorom žiadnu manipuláciu, okrem jeho občasného vyčistenia. Celkovo je karburátor osadený dvoma tryskami a to hlavnou tryskou 68 (1. obr. 22) a tryskou voľnobežnou 38 (2). Uprostred oboch trysiek je na karburátore skrutka posúvača s pružinou (3), ktorou sa nastavuje voľný beh motora. Aby motor správne naškočil, musí byť skrutka (3) správne nastavená. Dĺžku lanka plynu voči lanovodu vymedzíme drážkovanou skrutkou (4) na vrchu karburátora až po nastavení voľno-


behu. Ihlu posúvača nastavujeme v dobe zábehu na 3. zárez zhora, po zábehu na 2. zárez zhora.

Pri štartovaní karburátor preplavíme štartovačím kofškom na veku plavákovej komory (2. obr. 21). Tým zvýšíme hladinu v plavákovej komore a vytvoríme bohatšiu zmes a tak zlepšíme podmienky rozbehu motora. Preplavovací kofšk je prístupný cez otvor na pravej strane predného krytu.


Trysky sú prístupné po povolení skrutky upevňujúcej schránku na náradie a po pootočení schránky.

Pri upchaní niektoréj trysky nikdy tieto nečistíme drôtom alebo iným tvrdým predmetom, pretože sa môže poškodiť ich jemný otvor, čo má za následok ovplyvnenie spotreby a behu motora. Trysky čistíme prepláchnutím v benzíne a prefúknutím.

Cistič vzduchu (mikrofilter) je v tlmiči sania. Pri jeho nadmernom znečistení sa zvýší spotreba



21. Karburátor s preplavovacím kofškom a čističom vzduchu. 1. Karburátor, — 2. Preplavovací kofšk, — 3. Čistič vzduchu s tlmičom sania.



22. Karburátor 2917 PSB a jeho nastavenie
1. Hlavná tryska, — 2. Tryska voľnobehu, —
3. Stavacia skrutka, —
4. Večenle lanka.

paliwa, preto ho vyklepeme a vyfúkame každých 1000 km (v prašnom prostredí častejšie). Mikrofilter vymenime po najazdeni 10 000 — 15 000 km.

8. ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ZARIADENIA

Káble občas prezrieme a miesta s poškodenou izolačiou omotáme izolačnou páskou. Poškodené miesta by mohli zapríčiniť krátke spojenie. Upevnenie kábov kontrolujeme na všetkých svorkách.


Zapaľovaciu sviečku občas očistíme, karbón opatrne zoškrabeme a podľa potreby nastavíme kontakty na vzdialenosť 0,4 až 0,5 mm opatrným príhnutím vonkajšieho kontaktu na telesse sviečky.

Prí použití typu sviečky bez odrušovacieho odporu je treba použiť kábelovú koncovku s odrušovacím odporem.


Bzučiak nepotrebuje nijakú údržbu, je nastavený z výrobného závodu.

Prerušovač. Po cca 2500 km prehliadneme stieraciu plst prerušovača, či sa dotýka vačky a či je dostatočne nastavená a skontrolujeme odtrh. Prerušovač i celé magneto treba udržiavať v čistote. Pozor na prach a olej!

Nastavenie zapaľovania. Snímeme hlavu valca. Otáčame kľukovým hriadeľom (1, obr. 24) tak dlho, až píest dosiahne hornú úvrat (píest je vysunutý najďalej dopredu). V tejto polohe nastavíme vzdialenosť kontaktu (3) na 0,4 mm po povolení skrutky (2). Po nastavení odtrhu upevňovaciu skrutku (2) utiahneme. Medzi kontakty prerušovača (3) vložíme prúžok cigaretového papiera a pomaly otáčame kľukovým hriadeľom proti smeru otáčania motora až papier prechádza medzi kontaktami suvne. Je to vo chvilli, keď kontakty povolia papier tak, že ho môžeme vytiahnuť — (vzdialenosť kontaktov cca 0,05 mm).




24. Magneto



25. Nastavenie predstihu

V tom okamihu má byť piest 1,2—1,5 mm pred „hornou úvraťou“. Túto vzdialenosť meriame tyčinkou alebo hĺbkomerom (obr. 25). Ak predstih nie je správny, povolíme príchytky magneta a pootočíme celým magnetom. Potom celý postup nastavovania opakujeme, až sú všetky hodnoty správne. Po správnom nastavení nesmieme zabudnúť dotiahnuť príchytky. Po dotiahnutí skrutiek predstih i odtrh skontrolujeme.



23. Nastavenie svetlometu

9. NASTAVENIE SVETLOMETU (obr. 23)


1. Smer správneho a účinného osvetlenia vozidla sa kontroluje na zvislej stene.
2. Hlavný svetlomet sa zriaduje pri tľmenom svetle tak, aby horné rozhranie svetla a tmy sa nachádzalo najmenej 10 cm a najviac 16 cm pod

vodorovnou priamkou výšky stredu svetlometu na stene. Stredné lúče diaľkového svetla majú dopad na stenu najviac 5 cm nad priamku a najnižšie 10 cm pod vodorovnú priamku.

3. Nastavenie svetla robíme dvoma skrutkami A.

10. DEKARBONIZÁCIA

Po ubehnutí asi 5000 km odporúčame vykonat dekarbonizáciu (potrebné demontáže časť III.). Usadené zvyšky spálenej zmesi (karbón) znížujú výkon motora a spôsobujú nadmerné zahrievanie. Usadený karbón na hornej časti piesta, v hlave valca a vo výfukových kanáloch odstráníme opatrým oškrabáním. Súčasne odstráníme karbón z drážok piestnych krúžkov (najlepšie starým rozloženým krúžkom). Pri opäťovnom nasadení dajte krúžky do takých drážok, kde boli pôvodne uložené. Po odškrabaní karbónu súčasťky umyjeme v benzíne alebo v petroleji. Zakarbónovanie tlmiča výfuku má za následok zníženie výkonu a prejavuje sa obyčajne v dobe zábehu, kedy je do benzínu mlešané väčšie množstvo oleja. Aby sme získali rovnomerný výkon je nutné vyčistiť tlmič prvý raz po najazdení 1500 km. Po zábehu motocykla robíme čistenie približne po najazdení 2500 km. Tlmič výfuku (obr. 26) čistíme nasledovne:



26. Čistenie tlmiča výfuku

a) Rúrkovým klúčom 10 odskrutkujeme matlicu M 8 (9) a z ihly zvarenej snímeme koncovku (4).
b) Snímeme prepážku (7).

Ak je prepážka hodne zakarbónovaná a nedá sa z ihly a z telesa výfuku (2) voľne stiahnuť, použijeme kúsok zahnutého ocelového drôtu — cca 300 mm a zahnutý koniec drôtu vložíme do niektorého z dvoch otvorov prepážky. Druhý koniec drôtu uchytíme do kliešťí a tahom prepážku snímeme.

c) Demontované súčiastky očistíme ocelovou kefou a otvory koncového kužeľa v priestore uloženia koncovky prešpárame ocelovým zašpicateným predmetom.

Pri silnom zakarbónovaní môžeme nechrómované súčiastky vypaliť (pozor na nebezpečie požiaru, robíme na voľnom priestranstve).

d) Otvory prepážky, ktorá je navarená v priestore telesa výfuku, ako 1 medzikružie difúzera a obdlžníkové otvory ihly prešpárame ocelovým zašpicateným predmetom. Ostatné časti tlmiča vycistíme po jeho demontáži z motocykla.

11. PREHEADNÁ TABUĽKA ÚDRŽBY VOZIDLA

Pri vykonávaní pravidelnej údržby bude Vám vozidlo slúžiť k plnej spokojnosti. Pre uľahčenie a sledovanie pravidelnej údržby uvádzame v prehľadnej tabuľke popis údržbárskych prác až po predpokladanú generálnu opravu.

Po generálnej oprave je údržba rovnaká pre jednotlivé kilometre ako u nového vozidla.

Poznámka: V zátvorke uvádzané čísla sú čísla mastiacich miest.

Tabuľka

Por. č.	Prevádzaný úkon
1	Dôkladné očistenie vozidla
2	Kontrola tlaku v pneumatikách — nahustenie
3	Preskúšanie svietidiel a bzučiaka
4	Preskúšanie a nastavenie bfzd
5	Preskúšanie zapaľovacej sviečky, jej vyčistenie a nastavenie správnej vzdialenosťi elektród
6	Dekarbonizácia tlmiča výfuku
7	Dekarbonizácia hlavy valca, piestu, výfukového kanála vo valci a výfukového potrubia
8	Vyčistenie mikrofiltra
9	Prekontrolovanie a dotiahnutie všetkých káblor vo svorkách. Kontrola izolácie káblor
10	Kontrola a dotiahnutie papršlekov v kolesách
11	Kontrola a dotiahnutie všetkých vonkajších skrutiek, matic a čapov vrátane upínacích skrutiek motora
12	Kontrola a vyčistenie karburátora a paliv. kohúta
13	Preskúšanie a nastavenie vôle spojky
14	Vyčistenie kontaktov prerusovača a kontr. zapaľovania
15	Mastenie čapu vahadla a plsti prerusovača (7)
16	Očistenie a premast. sek. refaze priamo na stroji (10)
17	Kontrola napnutia sekundárnej refaze
18	Demontáž sekundárnej refaze, vypranie, napustenie teplým mastidlom. Montáž a nastavenie (10)
19	Premast. čapov ručných páčok (2) a čapu nož. brzdy
20	Mastenie teleskopickej vidlice (4)
21	Mastenie ložísk kolies (8)
22	Mastenie otočnej rukoväte plynu (8)
23	Kontrola a doplnenie oleja v rýchlosťnej skriní (5)
24	Výmena oleja v rýchlosťnej skriní (5)
25	Premastenie laniek plynu, spojky a bfzd (14)
26	Premastenie čapu štartovacej páky (12), čapu stojana (13), prevodov rýchlomeru (17), kŕúčov bfzd (11) a hriadeľa rýchlomeru (16)
27	Mastenie gulek ložiska v hlave riadenia (15)
28	Kontrola funkcie zadných teleskopických tlmičov, podľa potreby doplnenie tlmičovou kvapalinou (18)

údržby vozidla

III. DEMONTÁZE A MONTÁZE BEZ ŠPECIÁLNEHO NÁRADIA

1. VYBRATIE PREDNÉHO KOLESA

Demontáž:

- a) Odskrutkujeme maticu bowdenu a vytiahneme bowden z páky brzdového kľúča.
- b) Odskrutkujeme maticu hriadeľa kolesa a snímeme perovú podložku, hriadeľ vysunieme von.
- c) Pootočíme pravý klzák prednej vidlice a vysunieme záchrannú reakciu brzdy na veku z otvoru v klzáku a vyberieme koleso.


Montáž:

- a) Skontrolujeme uloženie opory lanka brzdy na riadiidlach.
- b) Nasadíme koleso a za súčasného pootočenia pravého klzáka zasunieme záchrannú reakciu brzdy na veku do otvoru v pravom klzáku.
- c) Z ľavej strany nasunieme hriadeľ predného kolesa.
- d) Z pravej strany navlečíme perovú podložku a naskrutkujeme maticu.
- e) Do veka brzdy a páčky brzdového kľúča nasadíme bowden a nastavíme brzdu.

2. VYBRATIE ZADNÉHO KOLESA

Demontáž:

- a) Odskrutkujeme maticu zadnej osi a snímeme perovú podložku.
- b) Uvoľníme lanovod zadnej brzdy. Odskrutkujeme maticu bowdenu a vytiahneme bowden z páky brzdového kľúča.
- c) Z pravej strany vysunieme hriadeľ zadného kolesa.



27. Záchrana reakcie brzdy zadného kolesa

d) Vyberieme záchrny reakcie.

f) Koleso vysunieme zo záberových kolíkov refazového kolesa, presunieme ho do hornej zadnej časti zadného krytu a z kolesa snímeme veko brzdy.

g) Nadvihneme motocykel za rukoväť na zadnom kryte tak, aby koleso voľne vypadlo.


Montáž:

a) Skontrolujeme uloženie opory lanka v páke brzdy.

b) Vložíme koleso do hornej zadnej časti zadného krytu, nasunieme veko brzdy a koleso s vekom nasunieme na kolíky refazového kolesa.

c) Vložíme medzi koleso a záchrny kolesa na vidlici záchrny reakcie brzdy (obr. 27) a zasunieme hriadeľ.

d) Nasunieme lanovod brzdy do operky veka brzdy.



28. Rez zadným kolesom

Skrutku lanka brzdy vsunieme do páčky brzdrového kľúča a naskrutkujeme maticu, pomocou ktorej nastavíme brzdu.

3. VÝMENA GULEKOVÝCH LOŽÍSK KOLIES

Demontáz:

- a) Koleso vyberieme z rámu.

- b) Z obidvoch kolies odstráňme upchávky a na ľavej strane i poistný krúžok.
- c) Tenkú tyčku pretiahneme otvorom ľavého ložiska a rozpernou rúrkou oprieme ju o vnútornú hranu pravého ložiska. Lahlkým poklepaním na tyč ložisko vytlačíme a vyberieme rozpernú rúrku.
- d) Vhodnou rúrkou vyrazíme ľavé ložisko.

Montáž:

- a) Z ľavej strany vsunieme plechový krúžok a tlakom na vonkajší krúžok ložiska nalisujeme ložisko tak daleko, až je možné nasadiť poistný krúžok.
- b) Z pravej strany nasadíme rozpernú rúrku a zalisujeme druhé ložisko.
- c) Skontrolujeme, či dosadá ľavé ložisko na poistný krúžok, potom narazíme upchávky a koleso namontujeme.

4. VÝMENA GUEKOVÉHO LOŽISKA REŤAZOVÉHO KOLESA

Demontáž:

- a) Rozpojíme refaz a vyberieme koleso.
- b) Odskrutkujeme maticu na pravej strane náboja reťazového kolesa a vyberieme refazové koleso.
- c) Snímeme náhon rýchlomeru.
- d) Vytiahneme náboj reťazového kolesa i s upchávkou.
- e) Demontujeme poistný krúžok a vyklepeme ložisko smerom cez zápicich segerovej poistky.


Montáž:

- a) Nasadíme ľavý poistný krúžok.
- b) Nasunieme ložisko a nasadíme pravý poistný krúžok.
- c) Z ľavej strany nasuniemē náboj a upchávku.


- d) Z pravej strany nasadíme náboj rýchlomeru.
- e) Koniec náboja so závitom vložíme do otvoru záchytu kolesa na vidlici a zláhka pritiahneme maticu.
- f) Po nasadení kolesa dотiahneme maticu náboja skôr než maticu osi zadného kolesa.
- g) Skontrolujeme otáčanie kolesa.

5. ODKLOPENIE SEDLA

Sedlo odklopíme ľahkým trhnutím za zadnú časť sedla smerom nahor a preklopíme dopredu. Sedlo je zaistené v otvorennej polohe poistkou. Pri zatváraní sedla je nutné poistku nadvihnuť a sedlo mierne sklopiť (viď obr. 29). Pod sedlom je naľevací otvor benzínu a hustilka.



29. Odklopenie sedla



30. Zaistenie predného krytu

6. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ KRYTOV

1. Predný kryt je v prechode so zadným krytom zaistený skrutkou s excentrickou hlavou. Skrutku pootočíme kľúčom o 180° (viď obr. 30). Potom uchytíme kryt za jeho spodnú časť, ktorú mierne

roztiahneme a nadvihнемe. Potom celý kryt potiahneme dozadu až sa nám v jeho hornej časti vysunie háčik z otvoru v ráme.

2. **Zadný kryt** snímeme po demontáži sedla. Sedlo zodvihneme a odskrutkujeme tri skrutky M 6 × 10, ktoré upevňujú sedlo na ráme. Nad motorem rozpojíme v bakelitovej svorke žltý kábel smerujúci k zadnému svetlu.


Po odskrutkovani dvoch matíc M 6 v hornej časti zadného krytu, 1 skrutku M 6 × 10 upevňujúcu kryt k rámu a štyri skrutky

M 5 × 10 s maticami upevňujúcimi kryt k podlahám, miernym roztiahnutím a zodvihnutím kryt snímeme.

3. Pri demontáži predného ochranného štítu demontujeme najprv predný kryt, čistič vzduchu a svetlomet. Z rýchlomeru odpojíme ohybný hriadeľ rýchlomeru a vyskrutkujeme kábelovú koncovku od kábla zapalovacej clevky. Ohybný hriadeľ a kábel vytiahneme i s gumovými príechodkami smerom k motoru.

Potom vyskrutkujeme skrutky M 5 × 10 upevňujúce štít v hornej časti rámu a 5 skrutiek M 5 × 10 upevňujúce štít k podlahám.

Pri montáži všetkých krytov postupujeme opačným spôsobom.



31. Demontáž predného krytu


7. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ VALCA MOTORA

Demontáž:

- a) Demontujeme predný kryt, čistič vzduchu, tunel nad valcom a povolíme predný štít.
- b) Demontujeme karburátor.
- c) Vyskrutkujeme dve matice klúčom # 10 ° zo závrtňých skrutiek vysunieme výfukovú rúru.
- d) Rúrkovým klúčom # 10 vyskrutkujeme 4 matice upevňujúce hlavu valca. Zošliapneme startovaciu páku. Hlava prilepená karbónom sa uvoľní a takto ju ľahko snímeme.
- e) Zo štyroch závrtňých skrutiek stiahneme valec.
- f) Hrdlo motorovej skrine zakryjeme čistou handrou, aby nevnikla nečistota do kľukového priestoru.

Montáž:

- a) Vložíme nové tesnenie pod valec, ktoré z oboch strán naolejujeme.



32. Montáž valca

b) Nasunieme valec na závrtne skrutky a plesť pričom dávame pozor, aby krúžky boli presne v tej istej polohe a v tej istej drážke ako pred demontážou. Pri nasadzovaní valca stláčame postupne po jednom krúžku a miernym pootáčaním ho nasúvame na plesť až na doraz k motorovej skriňi.

c) Dosadaciu plochu hlavy valca natrieme olejom, nasadíme na valec a priskrutkujeme štyrmi maticami.

d) Priskrutkujeme výfukovú rúru a karburátor.

e) Namontujeme tunel, predný štít, čistič vzduchu, kábel s koncovkou a predný kryt.

f) Po ubehnutí niekoľkých km (po zahriatí motora) dotiahneme matice na hlave valca.

8. VÝMENA PLESTNÝCH KRÚŽKOV


Demontáž:

a) Demontujeme hlavu a valec motora (časť III. kap. 7).

b) Krúžky najlepšie stiahneme pomocou troch tenkých plechových pásiakov. Jeden pliesok vsunieme do stredu a dva pri koncoch plesťného krúžku a krúžok stiahneme (obr. 33).

Plesťné krúžky môžeme vymieňať i roztiahnutím prstami. Treba to však robiť opatrne, aby sa krúžok nezlomil.

Plesťné krúžky vymieňame ak je medzera v zámke väčšia ako 0,8 mm (správna šírka medzery u nového krúžku je



33. Výmena plesťných krúžkov

0,2 mm). Šírku medzery zistíme, keď vložíme sňatý krúžok do hornej časti valca.

Montáž:

- a) Nasunieme postupne krúžky podľa obr. 33.
- b) Prekontrolujeme voľu krúžkov v drážkach pootočením.
- c) Zámky krúžkov nastavíme proti zaťažovacím koliskom v priesnych drážkach.
- d) Vykonáme montáž valca a hlavy.

9. DEMONTÁŽ SVETLOMETU

Svetlomet má dva hlavné diely: rámk s parabolou a kryt.

Vybratie rámku s parabolou:

- a) Vykrútime upevňovaciu skrutku na spodnej strane objímky.
- b) Rámk s parabolou prevrátíme hore a vyberieme.

c) Ak treba odpojíme káble od svoriek.

Ak sa potrebujeme dostať k žiarovke, netreba káble odpojovať, postačí zatlačiť objímku a potočiť ňou.

Pri montáži pred utiahnutím príchytky skrutky sa presvedčíme, či je správne zachytený rámk v hornej časti krytu svetlometu.

Ak chceme demontovať teleskopy alebo hlavu riadenia, musíme demontovať i kryt svetlometu.

- a) Snímeme rámk s parabolou a odpojíme káble z objímky.
- b) Snímeme predný kryt a pravé veko motora.
- c) Odpojíme lanko plynu od karburátora (časť III. kap. 14).
- d) Z obidvoch páčok na riadiidlach odpojíme lanká (kap. 14 a 16).
- e) Odpojíme ohybný hriadeľ od rýchlomeru (kap. 13).
- f) Zo bzučiaka odpojíme odskrutkovaním dvoch matíc M 3 oba káble.

g) Klúčom * 10 povolíme vreťeno riadiaciel a dreveným kladivom ho sklepeme, čím uvoľníme riadiaci krúžok z prestavovadla.

h) Riadiaciu s lankom plynu a káblami miernym otáčaním vytiahneme.

i) Z krytu svetlometu vyskrutkujeme klúčom * 10 dve skrutky a po miernom naklonení vytiahneme z neho lanko spojky a brzdy.

Montáž:

a) Káble a 3 lanká prevlečieme cez 2 gumové priechodky v kryte svetlometu a cez tretiu priechodku súčasne nasuníme do hlavy riadenia prestavovadlo s riadiacimi a dotiahneme vreťeno riadiaciel. Dbáme na to, aby kužel vreťena bol niekoľkými závitmi uchytiený na vreťene.

b) Dvoma skrutkami s maticami upevníme kryt svetlometu k teleskopickej vŕdlici.

c) Zapojíme ohybný hriadeľ na rýchlomer.

d) Na páčky napojíme lanká brzdy a spojky (kap. 15 a 16).

e) Trojma skrutkami priskrutkujeme pravé veko k motoru a lanko plynu zapojíme do karburátora (kap. 14).

f) Na bzučiak priskrutkujeme dva zelené a na objímku svetlometu dva modré káble.

g) Namontujeme rámkik parabolou a predný kryt.

10. DEMONTÁŽ KLZÁKOV

a) Snímeme kryt svetlometu (časť III., kap. 9).

b) Rúrkovým klúčom vyskrutkujeme matice M 10 v hornej miske teleskopu a pre ľahšiu montáž vykrútime aj zátku.

c) Smerom dolu vysuníme klzáky s pružinami.

Montáž:

- a) Namastíme klzáky mastiacim tukom a klzáky s pružinami zasunieme.
- b) Nakrútime zátky a matice M 10. Nesmíeme zabudnúť vložiť perové vložky.
- c) Skúsimo preperovať vidlicu.
- d) Podľa časti III., kap. 9 namontujeme kryt svetlometu a svetlomet.

11. ZADNÁ KYVNÁ VIDLICA

Demontáži zadnej kyvnej vidlice predchádzajú tieto operácie:

1. Vybratie zadného kolesa (časť III., kap. 2).
2. Sňatie krytov (časť III., kap. 6).
3. Sňatie reťazového kolesa (časť III., kap. 4).

Demontáž:

Uvoľníme skrutky držiace teleskopické limiče po oboch stranach zadnej kyvnej vidlice z gumových blokov, čím je demontáž hotová.

Pri montáži postupujeme opačným spôsobom ako pri demontáži. Výmenu kyvnej vidlice doporučujeme robiť len v odbornej dielni.

12. VÝMENA OHYBNÉHO HRIADEĽA RÝCHLOMERU

Demontáž:

- a) Demontujeme predný a zadný kryt.
- b) Demontujeme svetlomet, odskrutkujeme od rýchlomeru vrúbkovanú maticu ohybného hriadeľa, ktorý vytiahneme cez otvor predného štítu 1 s gumovou priechodkou smerom k motoru.
- c) Demontujeme ochranný kryt refaze odskrutkovaním dvoch skrutiek kľúčom # 9.

d) Na pravom ramene kynej vidlice odskrutkujeme maticu klúčom # 15 a snímeme príchytku.

c) Z náhonovej skrine na zadnom kolese odskrutkujeme vrúbkovanú maticu a hriadeľ vytiahneme.

Pri montáži postupujeme opačným spôsobom.

Poznámka: Ak pri pretiahnutí lanka ohybného hriadeľa nie je poškodené pancierové vedenie (hadica) stačí vymeniť lanko. Pri tejto výmene stačí demontovať svetlomet, na oboch koncoch pancierového vedenia odskrutkovať vrúbkované matice a pretrhnuté lanko vytiahnuť. Nové lanko po natreť olejom možno nevliekať z jedného alebo z druhého konca pancierového vedenia.

13. VÝMENA LANKA PLYNU

Demontáž:

a) Demontujeme predný kryt

b) Na karburátore odskrutkujeme veko zmiešavacej komory, ktoré vytiahneme i s posúvačom telesa karburátora. Stavaciu skrutku lanka plynu po povolení matice zaskrutkujeme do veka posúvača a posúvač s pružinou a vekom vytiahneme.

c) Stlačením pružiny odpojíme koncovku lanka plynu z posúvača a posúvač s pružinou a vekom vytiahneme.


d) Povolíme dve závratné skrutky v opornom krúžku otočnej rukoväte.

e) Otočnú rukoväť plynu natočíme tak, aby bolo možné cez jej bočný otvor vyskrutkovať skrutku zaistujúcu zátku v riadiidlach. Rukoväť i so zátkou stiahneme.

f) Zo záchytu otočnej rukoväte vytiahneme lanko s lanovodom plynu.

Montáž:

- Koncovku lanka plynovodu nasunieme do záchytu otočnej rukoväte.
- Lanovod plynu nasunieme do oporného krúžku.
- Na druhý koniec lanka navlečieme veko karburátora spolu s pružinou a posúvačom karburátora.
- Na riadidlo nasunieme otočnú rukoväť a zátku, ktorú cez otvor rukoväte priskrutkujeme k riadidlu.




34. Nastavenie otočnej rukoväte plynu

- e) Posúvač vložíme do telesa karburátora a veko zaskrutkujeme.
- f) Oporný krúžok prisunieme k otočnej rukoväti tak, aby táto nemala veľkú axiálnu vôľu a zaistíme ho pritiahnutím zadnej závrtnej skrutky.
- g) Prednou závrtiou skrutkou nastavíme požadovanú tuhosť otáčania rukoväti a skontrolujeme jej chod (obr. 34).

14. VÝMENA LANKA SPOJKY

Demontáž:

- a) Demontujeme predný kryt, svetliomet a krytku z pravého veka (obr. 35).
- b) Stlačíme vypínaciu páčku spojky na motore a vysunieme lanko zo záchytu.
- c) Z držiaka páčky spojky vysunieme opornú misku a natočením lanka vysunieme valček zo spojkovej páčky.



35. Uchytenie lanka spojky

Montáž:

Pri montáži je potrebné lanko namasť olejom. Pri montáži postupujeme opačným spôsobom ako pri demontáži a po montáži nastavíme spojku ako je uvedené v časti II., kap. 6.

15. VÝMENA LANKA BRZDY

Demontáž:

- a) Pri výmene lanka s lanovodom prednej alebo zadnej brzdy uvoľníme bowden z páky brzdového klúča.
- b) Demontujeme svetlomet. Lanko prednej brzdy uvoľníme z páčky prednej brzdy rovnako ako lanko z páčky spojky.
- c) Lanko zadnej brzdy uvoľníme skrutkovačom povolením skrutky cez otvor na pravej podlahe. Pri montáži postupujeme opačným spôsobom.

16. VYBRATIE MOTORA Z RÁMU

- a) Snímeme kryty, (časť III., kap. 6) a čistič vzduchu.
- b) Odpojíme prívod paliva, lanko plynu a spojky a odpojíme tiahlo od zasúvacej páky.
- c) Rozopneme refaz.
- d) Vyskrutkujeme 4 upevňovacie skrutky M 8.
- e) Motor vysunieme.

Montáž:

- a) Motor posadíme do rámu a utiahneme 4 skrutky M 8.
- b) Namontujeme refaz, prívod paliva, lanko plynu a spojky a tiahlo zasúvacej páky.
- c) Namontujeme kryty (časť III., kap. 6).
- d) Skontrolujeme chod a po niekoľkých kilometroch dotiahneme všetky skrutky.

Zasekávanie štartovacieho segmentu

V prípade zaseknutia štartovacieho segmentu alebo neúčinného zošlapnutia štartovacej páky, aby nedošlo k rýchlemu opotrebeniu a znehodnoteniu štartovacieho prevodu, je potrebné postupovať nasledovne:

1. Startovaciu páku vrátiť do pôvodnej polohy.
2. Zaradíť 1. prevodový stupeň.
3. Posunúť vozidlo niekoľko cm dopredu (aby došlo k pootočeniu štartovacieho pastorku).
4. Vyradiť 1. prevodový stupeň.
5. Startovanie opakovat.


Krytka spojky vypadáva


Vypadávanie krytky bowdenu spojky je spôsobené špatnou montážou, pričom dochádza k strhnutiu záhytného nosu. Pre odstránenie závady je potrebné postupovať nasledovne:

— Pri demontáži podľa obrázku č. 36 a

1. Skrutkovačom vysunúť krytku z jednej drážky.
2. Krytku vysunúť z pravého veka.

36 a





— Prí montáži podľa obrázku 36 b

1. Krytku nasunúť do jednej drážky a do roviny s čelom pravého veka.
2. Krytku pritlačiť smerom dolu takou silou, aby spoľahlivo zaskočila do druhej drážky.

IV. TABULEKY PORÚCH A ICH ODSTRÁNENIE

Príznaky poruchy	Zistená porucha	Odstránenie
Má detonáciu (pliesť klepe)	<p>Motor je prehriaty</p> <p>Elektrody sviečky žeravé, chybnej sviečka (nevzhodná teplotná hodnota)</p> <p>Mnoho karbónu v hlave valca Veľký predstih</p> <p>Tlmič výfuku zanesený (Pretlačená výfuková rúra)</p>	<p>Nechaf vychladnúť a nejazdil na vysoké obrátky</p> <p>Sviečku vymeniť</p> <p>Snaf hlavu a karbón odstrániť Nastaví predstih</p> <p>Tlmič vytiahnuť, rozobrat a vyčistiť, prípadne vyrovnať rúru</p>
Vynecháva	<p>Voda alebo olej v karburátore</p> <p>Do karburátora dochádza málo paliva</p>	<p>Karburátor vyčistiť</p> <p>Otvoríť úplne palivový kohút (rezerva), doplniť palivo do nádrže, prezrieť prívodné potrubie, vyčistiť odvzdušňovací otvor na nádrži</p>

Motor nepracuje pravidelne	Vynecháva	Správna iskra	Občasné krátke spojenie kábla na valec alebo rám Chudobná zmes Zle namiešaná zmes paliva a oleja	Kábel obalif izolačnou pásou, najlepšie však vymeniť Vyčistit trysku — karburátor nastaviť Zmes pred naliatím do nádržky dobre premiešať
	Neprievodlná iskra		Nevhodná sviečka Znolejovaná sviečka Veľká vzdialenosť elektród sviečky Znečistené kontakty prerusovača Opálené kontakty prerusovača Zle nastavené kontakty prerusovača Chybný kondenzátor, zapalovanie vôbec nepracuje Občasné krátke spojenie kábla na valec alebo rám	Sviečku vymeniť Sviečku vybrať a očistiť Vzdialenosť elektród nastaviť pri hnutiom vonkajšej elektródy na 0,4 až 0,5 mm Kontakty očistiť handrou namočenou v benzíne Opilovať jemným pilničkom Vzdialenosť kontaktov nastaviť na 0,4 mm Vymeniť kondenzátor Kábel omotať izolačnou pásou, najlepšie však vymeniť


Motor sa nedá roztočiť alebo sa zastaví	Karburačor sa nedá preplaviť	V nádržke nie je paliva	Prepustiť palivo zo zásoby otočením páčky výpustného kohúta hore (stačí asi na 30 km) a čo najskôr nádrž palivom naplniť
	Sviečka nedáva iskru	Palivový kohút v prívodnom potrubí je uzavretý alebo nedostatočne otvorený Upchatý čistič paliva nad kohútom	Palivový kohút otvoriť
	Koniec kábla dáva iskru	Upchaté potrubie alebo sítu v karburačore Upchatý otvor v zátkе benzínovej nádržky na palivo	Palivový kohút vykrútiť a čistič vyčistiť Potrubie vybrať a prefuket, karburačor vybrať, trysku odmontovať a vyčistiť Vzdušný otvor v zátke vyčistiť
		Zholojovaná sviečka Porušená izolácia medzi elektródami sviečky Veľká alebo malá vzdialenosť elektród sviečky	Sviečku vybrať a vyčistiť Sviečku vymeniť Elektródu na vzdialenosť 0,4 až 0,5 mm prihnúť

Motor sa nedôzvôčí alebo sa zastaví	Karburačor sa dô preplavit	Sviacka nedôáva iskru	Koniec kábla nedôáva iskru	
				<p>Spínač svetiel je otočený na skrat Porušená zapalovacia cievka Kontakty prerušovača nie sú čisté Opálené kontakty prerušovača Chybné kontakty prerušovača Kábel zapalovania pretrhnutý alebo uvoľnený Spálená izolácia kábla</p> <p>Porušený kondenzátor Porušená izolácia vinutia statora Voda v prerušovači Prerušená bakelitová kábelová koncovka</p> <p>Páčku otočif do správnej polohy Vymeniť zapalovaciu cievku Kontakty treba očistiť handrou namočenou v benzíne Spilovať jemným pilníkom</p> <p>Kontakty nechaf opraviť alebo vymeniť Kábel vymeniť prípadne spojiť a izolovať izolačnou páskou a čo najskôr vymeniť</p> <p>Vymeniť za nový Dat opraviť magneto Vodu vylúknut, vytriet alebo nechaf vyschnut Vymeniť koncovky</p>

Motor sa nedá roztočiť alebo sa zastaví	Karburátor je v poriadku	Sviečka dáva iskru	Motor nemá komprešiu	Zlomený piestny krúžok	Vybrať krúžok z piesta a nahradíť ho novým
				Zapečený piestny krúžok	Vybrať krúžok, očistiť a znova nasadiť (prípadne nahradíť novým)
				Tesnenie pod sviečkou prepúšťa	Tesnenie nahradíť novým.
				Zadretý piest	Rozobrat a opraviť (odborná dielňa)
				Prehriatý motor	Motor nechaj vychladnúť a udržovať ho na nízkych obrátkach
Motor má komprešiu				Nedostatočné mastenie	Dbat aby olej bol vždy s palivom dobre premiešaný, a to v správnom pomere
				Lanko plynu je pretrhnuté alebo vyvlečené	Lanko vymeniť
				Zlé tesnenie medzi karburátorm a valcom	Tesnenie vymeniť alebo dotiahnuť hrdlo

Motor nemôžno roztočiť	Svietka má iskru karburátor sa de preplavíť ale netuňuje	Upchatá tryska Deravý plavák Plavák visí Plaváková ihla neuzáviera	Trysku vybrať a vyčistiť Plavák zaletovať alebo vymeniť Plavák uvoľniť Poškodenú ihlu opraviť zabrusením alebo vymeniť plavák s ihlou
Motor nemá výkon	Tvalce	Mnoho usadeného karbónu vo valci, hlave, výfukových priechodoch a timiči výfuku Čiastočne upchatý prívod paliva Zle nastavené zapalovanie Nenastavený karburátor (zlá zmes) Zaseknutý posúvač karburátora Upchatý timič výfuku Opotrebený vnútnejšíok valca a piešt	Vybrať hlavu, valec, príp. i výfukové potrubie a karbón odstrániť Odmontovať potrubie a vyčistiť Nastaviť vzdialenosť dotykov prerašovača a predstih Nastaviť voľný beh, polohu ihly a vyčistiť čistiac vzduchu Uvoľniť posúvač a nastaviť, aby naplnio otvárať Timič výfuku rozobrať a usadený karbón odstrániť Nový výbrus valca, nový piešt a krúžky, zistiť opotrebenie piešteneho ložiska atď. (odborná dielňa)

Motor nemá výkon	Trvale	<p>Motor nasáva falošný vzduch (Polovice skriň alebo hrdlo karburátora netesnia)</p> <p>Brzdové čeluste drú o bubny</p>	<p>Polovice skriň oddeliť, dotykové plochy očistiť, vložiť nové papierové tesnenie a pevne zmontovať. Tesnenie pod hrdlom karburátora vymeniť</p> <p>Nastaviť brzdy</p>
	Chvíľkami	<p>Čiastočne upchatý prívod paliva alebo sítu v kohúte alebo karburátore</p> <p>Lanko plynu viazne</p> <p>Prehriatý motor</p> <p>Chybná sviečka</p>	<p>Prívod paliva alebo sítu vyčistiť</p> <p>Lanko premastiť, prípadne vymeniť</p> <p>Motor nechaj vychladnúť a udržiavať na nízkych obrátkach</p> <p>Sviečku vymeniť</p>



37. Láhký motocykel Jawa 50 typ 223 . 200

V. JAWA 50 typ 223 . 200

Lahký motocykel Jawa 50 typ 223 . 200 je odvozený od motocykla Jawa 50 typ 220 . 100. Technické parametre, motor, obsluhu i údržbu má v podstate rovnakú ako typ 220 . 100.

Paličová nádrž je umiestnená za riadičami a má obsah 8 litrov. Schránka na náradie je pod sedlom. Motocykel má minimálne krytovanie a je opatrený stúpačkami.

Nastavenie reflektora: Vertikálne sa reflektor nastavuje uvoľnením dvoch skrutiek na stranách reflektora a otočením reflektora smerom hore alebo dole podľa potreby. Stranovo sa reflektor nastavuje pomocou 2 stavacích skrutiek, ktoré sú po stranách rámiaka skla reflektora. Keď chceme reflektor natočiť doprava, zaskrutkujeme pravú skrutku, v obrátenom prípade ľavú.

ZOZNAM ZÁRUČNÝCH OPRAVOVNÍ n. p., MOTOTECHNA

Praha 3, Jeseniova 58
Beroun, Plzeňská 29
Čáslav, tř. Jana Hory
Kolín, Pražská 103
Kutná Hora, Revoluční 309
Mn. Hradiště, Jiráskova 610
Poděbrady, Palackého 330
Příbram, Sportovní nám. 330
Rakovník, Na Spravedlnosti
Blatná, Gottwaldova 86
Strakonice, I. Na Ohradě
Tábor, Gottwaldova 1178
České Budějovice, Riegrova
Plzeň, Leninova 74
Karlov Vary, Tyršova 2
Kralovice, čp. 616
Cheb, Karla Marxa 44
Mariánské Lázně, Družstevní 6
Ústí nad Labem, Tovární 35
Děčín, Fügnerova 2
Liberec, Zhořelecká 14
Litoměřice, Mírové nám. 63
Teplice, Josefská 9
Varnsdorf, Koněvova 2165
Žatec, Hoštálkovo nám. 63
Chlumec nad Cidlinou, Klicperovo nám. 80/IV
Havlíčkův Brod, Jihlavská 436
Nová Paka, nám. Rudé armády 330
Náchod, Komenského 266
Pardubice, Na Spravedlnosti
Svitavy, Sokolovská 2
Brno, Gebauerova 11
Boskovice, Komenského 44
Gottwaldov, Revoluční 47
Znojmo, Sokolská 29
Hodonín, Fučíkova 48

Kyjov, Jungmannova 218
Uherské Hradiště, Miličova 467
Velká Bíteš, Lánice 58
Velké Meziříčí, Vrchovická 4
Bruntál, Polní ul. 4
Olomouc, Domovina č. 1
Opava, Olomoucká 3
Ostrava, Přívoz, Palackého 18

Bratislava, Olejkárska ul. 2
Nitra, Robotnícka 12
Trnava, Jilemnického 16
Lučenec, Skladističná cesta
Ružomberok, Urxova 16
Žilina, Rauchova 20
Prešov, Budovateľská 14
Spišská Nová Ves, Duklianska 41

Opravy robí tiež Servisná opravovňa výrobného závodu v Považskej Bystrici po predchádzajúcej písomnej dohode.

Adresa: Považské strojárne, n. p., Servis motorových vozidiel pri Pov. strojárňach, 017 01 Pov. Bystrica.

Pracovná doba: od 8,00 — 14,30 hod.

Telefón: 22031, 22131, 24051
— domáca linka 3050.

ZOZNAM NIEKTORÝCH PREDAJNÍ MOTOCYKLOV A NÁHRADNÝCH DIELOV — MOTOTECHNA

Praha 1, Karlovodvorská 14, tel. 676-54
České Budějovice, Tř. 5. května 3, tel. 3488
Plzeň, Františkánska 11, tel. 255-84
Karlovy Vary, Jalská 17, tel. 3732
Liberec, Tř. 1. máje 28, tel. 25001
Hradec Králové, Dukelská 789, tel. 25129
Pardubice, Na Spravedlnosti, tel. 25411-16
Ústí nad Labem, Mírové nám. 23, tel. 3836
Jihlava, Nám. míru 71/72, tel. 21898
Brno, Veselá 2, tel. 22321-5
Olomouc, Tř. J. Wolkera 26, tel. 4889
Gottwaldov, Revoluční 47, tel. 6040
Ostrava, Mlýnská 4, tel. 251-74
Bratislava, Leningradská 6, tel. 327-75
Nitra, ul. ZČSSP, tel. 2131
Banská Bystrica, Horná 9, tel. 22783
Žilina, Gottwaldova 20, tel. 20137
Košice, Trieda Sov. armády, tel. 243-77
Prešov, Slov. republiky rád 136, tel. 2692
Uherské Hradiště, nám. Rudé armády 73, tel. 2450
Jablonec nad Nisou, Mlýnská 1/1330, tel. 4983
Vyškov, Nám. osvoboditeľov 4, tel. 208

Vydali: Obchodno-technické služby Považských
strojární, n. p., Považská Bystrica.

Vytlačili: Tlačiarne SNP, n. p., Ružomberok.